

ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษตามมาตรา ๖๙ แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๓๕ อบต.เมืองจิ่ง จังหวัดน่าน

ลำดับ	ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ	ประเภทกิจการ	เลขทะเบียน	ผู้ครอบครอง	รายละเอียด	ระบบกำจัด	หมายเหตุ
๑	นายเกษม กองวัน	สถานีบริการน้ำมัน	นน.๗๗/๑/๒๕๔๕	นายเกษม กองวัน โทรศัพท์ ๐๘๒-๗๙๗-๓๘๕๒	ตั้งอยู่ที่ ๒๘๗ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองจิ่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พิกัด X ๔๗Q๖๙๑๐๑๑ Y ๒๐๘๕๒๓๕ ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน จำนวน ๒ หัวจ่าย	๑. ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ๒. ไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม	เป็นกิจการที่ไม่ได้ใช้น้ำในการดำเนินกิจการ
๒	สถานีบ่มไบยาเมืองจิ่ง	อุตสาหกรรมจำพวก ๒	๓-๑-๑๑/๒๕ นน	นายนิธิ สูงสว่าง โทรศัพท์ ๐๕๔-๗๘๓๐๓๓	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๒ ตำบลเมืองจิ่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พิกัด X ๔๗Q๖๙๑๑๘๓ Y ๒๐๘๖๑๑๕ ประกอบกิจการบ่มไบยาสูบเครื่องจักร ๑๔๓.๗๖ แรงม้า จำนวนคนงาน ๑๐ คน	๑. มีบ่อบำบัดน้ำเสีย จำนวน ๒ บ่อ ๒. ไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม	ปัจจุบันหยุดประกอบกิจการ
๓	สุรียัน เฟอร์นิเจอร์	อุตสาหกรรมจำพวก ๒	จ ๓-๓๔(๑) - ๑๔๔/๕๐ นน	นายวีระ จันทะรังสี โทรศัพท์ ๐๘๓-๓๒๓-๕๘๐๕	ตั้งอยู่ที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเมืองจิ่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พิกัด X ๔๗Q๖๙๐๘๕๕ Y ๒๐๘๔๗๒๘ ประกอบกิจการแปรรูปไม้เพื่อทำประตู หน้าต่าง และเครื่องเรือน จากไม้เครื่องจักร ๔๙ แรงม้า จำนวนคนงาน ๑๐ คน	๑. ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ๒. ไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะหรือสิ่งแวดล้อม	เป็นกิจการที่ไม่ได้ใช้น้ำในการดำเนินกิจการ

๔	chnerפורניเจอร์	อุตสาหกรรมจำพวก ๒	จ ๓-๓๔(๑) - ๑๘/๕๒ นน	นายchner นาสมนवास โทรศัพท์ ๐๘๙-๐๘๗-๙๕๒๕	ตั้งอยู่หมู่ที่ ๑๑ ตำบลเมืองจิ่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พิกัด X ๔๗Q๖๙๑๑๒๐ Y ๒๐๘๖๗๑๒ ประกอบกิจการแปรรูปไม้ไม้เพื่อ ทำวงกบ ประตู หน้าต่าง ไม้คิ้ว ไม้จั่ว เครื่องเรือนจากไม้ เครื่องจักร ๕๒ แรงม้า จำนวนคนงาน ๔ คน	๑. ไม่มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ๒. ไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะหรือ สิ่งแวดล้อม	เป็นกิจการที่ไม่ได้ใช้น้ำใน การดำเนินกิจการ
๕	นายสมภพ จุมปา	เลี้ยงสุกรประเภท ค	๐๖/๒๕๕๙	นายสมภพ จุมปา	ตั้งอยู่ ๑๗๐ หมู่ที่ ๓ ตำบลเมือง จิ่ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน พิกัด X ๔๗Q๖๙๐๓๕๓ Y ๒๐๘๙๑๕๐ ประกอบกิจการเลี้ยงสุกร จำนวน ๕๐ ตัว	๑. มีบ่อบำบัดน้ำเสีย ๒. ไม่มีการระบายน้ำทิ้งลงสู่ แหล่งน้ำสาธารณะหรือ สิ่งแวดล้อม	- ผู้ประกอบการมีการแยก มูลสุกรออกตากแห้งเพื่อทำ ปุ๋ย - ปริมาณน้ำที่ไหลลงบ่อ บ่อบำบัดมีปริมาณน้อย ผู้ประกอบการใช้สารชีว ภัณฑ์และปูนขาวในการ บ่อบำบัดน้ำเสีย - ไม่มีอุปกรณ์และเครื่องมือ ในระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย